

# EJEMPLOS DE CERTIFICADOS





Su vehículo ha sido revisado por uno de nuestros inspectores imparciales el día 12 de diciembre de 2017.

### Datos del vehículo

Marca	BMW	Modelo	420	Motor	Diesel	Color	Blanco Metalizado
Matrícula	8825KDG	Nº de bastidor	WBA4P91070K682134	Fecha de 1º matriculación	01/11/2017		
Nº de puertas	3	Kilómetros	1869	Última revisión	01/11/2017	Última ITV	01/11/2016

El resto de especificaciones técnicas se encuentran en el interior del certificado.

### Resultados del vehículo

<input checked="" type="radio"/> Exterior del vehículo	<input checked="" type="radio"/> Interior del vehículo	<input checked="" type="radio"/> Lunas
<input checked="" type="radio"/> Mecánica	<input checked="" type="radio"/> Motor	<input checked="" type="radio"/> Neumáticos y llantas
<input checked="" type="radio"/> Dirección y frenado	<input checked="" type="radio"/> Sistema de gases	<input checked="" type="radio"/> Sistema de iluminación

EXCELENTE     ACEPTABLE     DEFICIENTE

Tras una revisión exhaustiva del vehículo arriba indicado en el taller, Confioo emite el siguiente certificado, donde hace constar su estado en el momento de su revisión. Revisamos **160 puntos de control** en coches y **74 puntos de control** en motocicletas.

Frank Danitz  
SENIOR VICE PRESIDENT



## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se muestra un reportaje fotográfico de su vehículo.





A		E	
B		F1	1426
H		F2	1626
I	28-09-2009	G	1380
L1	28-09-2009	H	
L2	BARCELONA	F1	1876
L1.1		F2	21,00
L1.2		F3	GABRIL
L1.3		Q	
C4		S.1	001
D.1	SEAT	S.2	
D.2			
D.3	1912A		
D.4	PARTICULAR		

Nº SERIE		3	
<b>SEAT</b>		SEAT, S. A. Autovia A-2, Km 585 08760 - Martorell (Barcelona)	
Número de identificación:		MATRÍCULA	
Clasificación del vehículo:		Nº CERTIFICADO	
1 0 0 0 TURISMO			
Marca:	SEAT	Clase:	-
Tipo:	4	Altura total (mm):	1439
Variante:		Anchura total (mm):	1673
Denominación comercial:	IBIZA	Via anterior/posterior (mm):	1447/1441 (1)
Tara (kg):	1125	Longitud total (mm):	4052
MTMA/MMA (kg):	1626	Voladizo posterior (mm):	735
MTMA/MMA 1º E (kg):	940	Distancia eje 1º/2º (mm):	2469
MTMA/MMA 2º E (kg):	780	Distancia eje 2º/3º (mm):	-
MTMA/MMA 3º E (kg):	-	Distancia eje 3º/4º (mm):	-
MTMA/MMA 4º E (kg):	-	Distancia 5ª rueda (alt. (mm):	-
MMR S/F, c/F (kg):	600/1200	Motor: Marca:	Volkswagen
Neumáticos:	4-185/60 R15 84H	Tipo:	(D) BLS
Nº de asientos:	5	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	4/1896
Volumen de bodega:	-	Potencia fiscal/real (C.V./FKW):	12,89/77
Opciones incluidas en la homologación de tipo: (1) 1463/1457 215/45 R16 86H; 215/40 R17 87V; (INVIERNO) 185/60 R15 84T M+S; 185/60 R15 88H.			
Observaciones:			
CO2=119			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante, legalmente autorizado por SEAT, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características son completamente conforme con el tipo homologado así como con las opciones arriba incluidas.			
con la contraseña: 03 de SEPTIEMBRE de 2009			
Firma			
SEAT, S. A. Sdad. Unipersonal - Dom. Soc. Autovia A-2, Km 585 - 08760 - Martorell Reg. Merc. Barcelona, Tomo 23662, Folio 1, Hoja 56855 - I.V.A.T. C.I.F. (E) A-28049161			
Reformas autorizadas:			
6710/00		NEGRO	

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA	
Fecha de inspección	20 SET. 2013	Fecha de inspección	16 OCT. 2015
Validada hasta:	DOS AÑOS	Validada hasta:	DOS AÑOS
Nº informe inspección	4610	Nº informe inspección	4610
Fecha de inspección		Fecha de inspección	
Validada hasta:		Validada hasta:	
Nº informe inspección		Nº informe inspección	
Fecha de inspección		Fecha de inspección	
Validada hasta:		Validada hasta:	
Nº informe inspección		Nº informe inspección	
Fecha de inspección		Fecha de inspección	
Validada hasta:		Validada hasta:	
Nº informe inspección		Nº informe inspección	

<b>EXTERIOR DEL VEHÍCULO</b>	
Daños estructurales	●
Paragolpes delantero	●
Capo	●
Aleta delantera derecha	●
Aleta delantera izquierda	●
Puerta delantera derecha	●
Moldura puerta delantera derecha	●
Maneta puerta delantera derecha	●
Puerta delantera izquierda	●
Moldura puerta delantera izquierda	●
Maneta puerta delantera izquierda	●
Espejo retrovisor derecho	●
Espejo retrovisor izquierdo	●
Puerta trasera derecha	●
Moldura puerta trasera derecha	●
Maneta puerta trasera derecha	●
Puerta trasera izquierda	●
Moldura puerta trasera izquierda	●
Maneta puerta trasera izquierda	●
Aleta trasera derecha	●
Moldura aleta trasera derecha	●
Aleta trasera izquierda	●
Moldura aleta trasera izquierda	●
Techo	●
Molduras techo	●
Antena	●
Portón	●
Paragolpes trasero	●
Ajustes de puertas y mecanismos de cierre de los mismos	●
Bombillos de apertura de puertas y arranque del vehículo	●

<b>INTERIOR DEL VEHÍCULO</b>	
Asiento delantero izquierdo	●
Asiento delantero derecho	●
Asientos traseros	●
Reposacabezas delantero izquierdo	●
Reposacabezas delantero derecho	●
Reposacabezas traseros	●
Limpiaaparabrisas	●
Espejo interior	●
Parasoles	●
Luces interiores	●
Mandos de aire	●

Mandos de luces / intermitentes	●
Calefacción/ Climatizador	●
Interruptores	●
Claxon	●
Sistema de luces	●
Cuadro de instrumentos	●
Cuentarevoluciones	●
Velocímetro	●
Temperatura motor	●
Nivel carburante	●
Radio	●
Altavoces	●
Cinturones de seguridad	●
Sistema airbag	●
Pedal embrague	●
Pedal acelerador	●
Pedal de freno	●
Freno de mano	●
Palanca cambio de marchas	●
Palanca freno de mano	●
Tapizados	●
Salpicadero	●
Volante	●
Reposabrazos	●
Guantera	●
Luz guantera	●
Elevallunas	●
Mandos elevallunas	●
Mandos retrovisores	●
Cenicero/Mechero	●

<b>MECÁNICA</b>	
Cuna motor	●
Bastidor	●
Disco de freno delantero derecho	●
Disco de freno delantero izquierdo	●
Disco de freno trasero derecho	●
Disco de freno trasero izquierdo	●
Pastillas de freno delantera derecha	●
Pastillas de freno delantera izquierda	●
Pastillas/Zapatillas de freno trasera derecha	●
Pastillas/Zapatillas de freno trasera izquierda	●
Latiguillos	●
Amortiguador delantero derecho	●

Amortiguador delantero izquierdo	●
Amortiguador trasero derecho	●
Amortiguador trasero izquierdo	●
Fuelle de palier	●
Fuelle barra dirección	●
Sistema de escape	●
Silem-blocks	●
Holgura dirección	●
Transmisión	●
Rotulas	●
Bujes	●
Manguetas	●
Bieletas	●
Barra estabilizadoras	●
Nivel líquido refrigerante	●
Nivel líquido limpiaparabrisas	●
Nivel aceite motor	●

<b>LUNAS</b>	
Luna parabrisas	●
Lumeta portón	●
Luces puertas	●
Luces aletas	●
Techo solar	●

<b>SISTEMA DE GASES</b>	
Lectura de gases	●

<b>SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENADO</b>	
Sistema frenado trasero	●
Sistema frenado delantero	●
Columna de dirección	●
Cremallera de dirección	●

<b>NEUMÁTICOS Y LLANTAS</b>	
Neumático delantero derecho	●
Neumático delantero izquierdo	●
Neumático trasero derecho	●
Neumático trasero izquierdo	●
Repuesto/Kit antipinchazos	●
Llanta delantera derecha	●
Llanta delantera izquierda	●
Llanta trasera derecha	●
Llanta trasera izquierda	●

Llanta rueda repuesto	●
Tapacubos delantero derecho	●
Tapacubos delantero izquierdo	●
Tapacubos trasero derecho	●
Tapacubos trasero izquierdo	●

<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN</b>	
Faro delantero derecho	●
Faro delantero izquierdo	●
Antiniebla delantero derecho	●
Antiniebla delantero izquierdo	●
Antiniebla trasero derecho	●
Antiniebla trasero izquierdo	●
Piloto trasero derecho	●
Piloto trasero izquierdo	●
Piloto intermitente delantero derecho	●
Piloto intermitente delantero izquierdo	●
Piloto intermitente trasero derecho	●
Piloto intermitente trasero izquierdo	●
Piloto intermitente espejo derecho	●
Piloto intermitente espejo izquierdo	●
Luces matrícula	●
Catadióptricos trasero derecho	●
Catadióptricos trasero izquierdo	●

<b>MOTOR</b>	
Batería	●
Alternador	●
Radiador	●
Condensador	●
Intercóoler	●
Compresor aire acondicionado	●
Caja de cambios	●
Embrague	●
Estado filtro de aire	●
Estado filtro de polen	●
Viscosidad de aceite motor	●
Estado de correas de distribución y elementos auxiliares	●
Ruido de rodamientos o giro motor	●
Engranado de marchas en parado	●
Engranado de marchas con el motor en marcha	●
Diagnosis motor	●
Carter	●
Cubrearter	●

**CALIFICACIÓN**

● EXCELENTE

● ACEPTABLE

● DEFICIENTE

## VALORACIÓN DE DAÑOS

A continuación se detalla la valoración de los trabajos de reparación de su vehículo según lo indicado en su certificado PREMIUM

<b>Carrocería</b>	<b>Mano de obra</b>	<b>Precio Ud</b>	<b>Importe</b>
Tiempo montaje/desmontaje paragolpes delantero	0,80	30,00	24,00
Tiempo montaje/desmontaje paragolpes trasero	0,80	30,00	24,00
Tiempo reparación paragolpes delantero	0,80	30,00	15,00
Tiempo reparación portón	0,20	30,00	6,00
Tiempo reparación puerta delantera derecha	0,20	30,00	6,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>75,00 €</b>

<b>Piezas</b>	<b>Mano de obra</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio Ud</b>	<b>Importe</b>
Anagrama	0,30	0,80	30,00	24,00
Tapacubos	0,20	0,80	30,00	24,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>48,03 €</b>

<b>Pintura</b>	<b>Mano de obra</b>	<b>Precio Ud</b>	<b>Importe</b>
Material pintura aleta delantera derecha	27,00	30,00	24,00
Material pintura aleta delantera izquierda	27,00	30,00	24,00
Material pintura aleta trasera derecha	28,00	30,00	15,00
Material pintura aleta trasera izquierda	28,00	30,00	06,00
Material pintura capo	32,00	30,00	06,00
Material pintura paragolpes delantero	28,00	0,20	0,20
Material pintura paragolpes trasero	28,00	0,20	0,20
Material pintura portón	28,00	0,20	0,20
Material pintura puerta delantera derecha	28,00	0,20	0,20
Material pintura puerta delantera izquierda	28,00	0,20	0,20
Material pintura puerta trasera derecha	28,00	0,20	0,20
Material pintura puerta trasera izquierda	28,00	0,20	0,20
Tiempo pintura aleta delantera derecha	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura aleta delantera izquierda	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura aleta trasera derecha	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura aleta trasera izquierda	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura capo	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura paragolpes delantero	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura paragolpes trasero	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura portón	1,30	0,20	0,20
Tiempo pintura puerta delantera derecha	1,30	0,20	0,20



## VALORACIÓN DE DAÑOS

Pintura	Mano de obra	Precio Ud	Importe
Material pintura aleta delantera derecha	27,00	30,00	24,00
Material pintura aleta delantera izquierda	27,00	30,00	24,00
Material pintura aleta trasera derecha	28,00	30,00	15,00
Material pintura aleta trasera izquierda	28,00	30,00	06,00
Material pintura capo	32,00	30,00	06,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>68,03 €</b>
Base imponible			978,03 €
IVA 21%			205,39 €
<b>TOTAL</b>			<b>334,06 €</b>

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN EL EQUIPO CONFIOO!**



Su vehículo ha sido revisado por uno de nuestros inspectores imparciales el día 12 de diciembre de 2017.

### Datos del vehículo

Marca	BMW	Modelo	420	Motor	Diesel	Color	Blanco Metalizado
Matrícula	8825KDG	Nº de bastidor	WBA4P91070K682134	Fecha de 1º matriculación	01/11/2017		
Nº de puertas	3	Kilómetros	1869	Última revisión	01/11/2017	Última ITV	01/11/2016

El resto de especificaciones técnicas se encuentran en el interior del certificado.

### Resultados del vehículo

<input checked="" type="radio"/> Exterior del vehículo	<input checked="" type="radio"/> Interior del vehículo	<input checked="" type="radio"/> Lunas
<input checked="" type="radio"/> Mecánica	<input checked="" type="radio"/> Motor	<input checked="" type="radio"/> Neumáticos y llantas
<input checked="" type="radio"/> Dirección y frenado	<input checked="" type="radio"/> Sistema de gases	<input checked="" type="radio"/> Sistema de iluminación
<input checked="" type="radio"/> EXCELENTE	<input type="radio"/> ACEPTABLE	<input type="radio"/> DEFICIENTE

Tras una revisión exhaustiva del vehículo arriba indicado en el taller, Confioo emite el siguiente certificado, donde hace constar su estado en el momento de su revisión. Revisamos **160 puntos de control** en coches y **74 puntos de control** en motocicletas.

Frank Danitz  
SENIOR VICE PRESIDENT



## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se muestra un reportaje fotográfico de su vehículo.





A		E	
B		F1	1426
H		F2	1626
I	28-09-2009	G	1380
L1	28-09-2009	H	
L2	BARCELONA	F1	1876
L1.1		F2	21,00
L1.2		F3	GABRIEL
L1.3		Q	
C4		S.1	001
D.1	SEAT	S.2	
D.2			
D.3	1912A		
D.4	PARTICULAR		

Nº SERIE		3	
<b>SEAT</b>		SEAT, S. A. Autovia A-2, Km 585 08760 - Martorell (Barcelona)	
Número de identificación:		MATRÍCULA	
Clasificación del vehículo:		Nº CERTIFICADO	
1 0 0 0 TURISMO			
Marca:	SEAT	Clase:	-
Tipo:	4	Altura total (mm):	1439
Variante:		Anchura total (mm):	1673
Denominación comercial:	IBIZA	Via anterior/posterior (mm):	1447/1441 (1)
Tara (kg):	1125	Longitud total (mm):	4052
MTMA/MMA (kg):	1626	Voladizo posterior (mm):	735
MTMA/MMA 1º E (kg):	940	Distancia eje 1º/2º (mm):	2469
MTMA/MMA 2º E (kg):	780	Distancia eje 2º/3º (mm):	-
MTMA/MMA 3º E (kg):	-	Distancia eje 3º/4º (mm):	-
MTMA/MMA 4º E (kg):	-	Distancia 5ª rueda (alt. (mm):	-
MMR S/F, c/F (kg):	600/1200	Motor: Marca:	Volkswagen
Neumáticos:	4-185/60 R15 84H	Tipo:	(D) BLS
Nº de asientos:	5	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	4/1896
Volumen de bodega:	-	Potencia fiscal/real (C.V./FKW):	12,89/77
Opciones incluidas en la homologación de tipo: (1) 1463/1457 215/45 R16 86H; 215/40 R17 87V; (INVIERNO) 185/60 R15 84T M+S; 185/60 R15 88H.			
Observaciones:			
CO2=119			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante, legalmente autorizado por SEAT, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características son completamente conforme con el tipo homologado así como con las opciones arriba incluidas.			
con la contraseña: 03 de SEPTIEMBRE de 2009			
Firma			
SEAT, S. A. Sdad. Unipersonal - Dom. Soc. Autovia A-2, Km 585 - 08760 - Martorell Reg. Merc. Barcelona, Tomo 23662, Folio 1, Hoja 56855 - I.V.A.T. C.I.F. (E) A-28049161			
Reformas autorizadas:			
6710/00		NEGRO	

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA	
Fecha de inspección	20 SET. 2013	Fecha de inspección	16 OCT. 2015
Validadora hasta/por		Validadora hasta/por	
Nº informe inspección	DOS AÑOS	Nº informe inspección	DOS AÑOS
	4610		4610
Fecha de inspección		Fecha de inspección	
Validadora hasta/por		Validadora hasta/por	
Nº informe inspección		Nº informe inspección	
Fecha de inspección		Fecha de inspección	
Validadora hasta/por		Validadora hasta/por	
Nº informe inspección		Nº informe inspección	
Fecha de inspección		Fecha de inspección	
Validadora hasta/por		Validadora hasta/por	
Nº informe inspección		Nº informe inspección	

EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
Daños estructurales	●
Paragolpes delantero	●
Capo	●
Aleta delantera derecha	●
Aleta delantera izquierda	●
Puerta delantera derecha	●
Moldura puerta delantera derecha	●
Maneta puerta delantera derecha	●
Puerta delantera izquierda	●
Moldura puerta delantera izquierda	●
Maneta puerta delantera izquierda	●
Espejo retrovisor derecho	●
Espejo retrovisor izquierdo	●
Puerta trasera derecha	●
Moldura puerta trasera derecha	●
Maneta puerta trasera derecha	●
Puerta trasera izquierda	●
Moldura puerta trasera izquierda	●
Maneta puerta trasera izquierda	●
Aleta trasera derecha	●
Moldura aleta trasera derecha	●
Aleta trasera izquierda	●
Moldura aleta trasera izquierda	●
Techo	●
Molduras techo	●
Antena	●
Portón	●
Paragolpes trasero	●
Ajustes de puertas y mecanismos de cierre de los mismos	●
Bombillos de apertura de puertas y arranque del vehículo	●

INTERIOR DEL VEHÍCULO	
Asiento delantero izquierdo	●
Asiento delantero derecho	●
Asientos traseros	●
Reposacabezas delantero izquierdo	●
Reposacabezas delantero derecho	●
Reposacabezas traseros	●
Limpiaaparabrisas	●
Espejo interior	●
Parasoles	●
Luces interiores	●
Mandos de aire	●

Mandos de luces / intermitentes	●
Calefacción/ Climatizador	●
Interruptores	●
Claxon	●
Sistema de luces	●
Cuadro de instrumentos	●
Cuentarevoluciones	●
Velocímetro	●
Temperatura motor	●
Nivel carburante	●
Radio	●
Altavoces	●
Cinturones de seguridad	●
Sistema airbag	●
Pedal embrague	●
Pedal acelerador	●
Pedal de freno	●
Freno de mano	●
Palanca cambio de marchas	●
Palanca freno de mano	●
Tapizados	●
Salpicadero	●
Volante	●
Reposabrazos	●
Guantera	●
Luz guantera	●
Elevaluas	●
Mandos elevaluas	●
Mandos retrovisores	●
Cenicero/Mechero	●

MECÁNICA	
Cuna motor	●
Bastidor	●
Disco de freno delantero derecho	●
Disco de freno delantero izquierdo	●
Disco de freno trasero derecho	●
Disco de freno trasero izquierdo	●
Pastillas de freno delantera derecha	●
Pastillas de freno delantera izquierda	●
Pastillas/Zapatillas de freno trasera derecha	●
Pastillas/Zapatillas de freno trasera izquierda	●
Latiguillos	●
Amortiguador delantero derecho	●

Amortiguador delantero izquierdo	●
Amortiguador trasero derecho	●
Amortiguador trasero izquierdo	●
Fuelle de palier	●
Fuelle barra dirección	●
Sistema de escape	●
Silem-blocks	●
Holgura dirección	●
Transmisión	●
Rotulas	●
Bujes	●
Manguetas	●
Bieletas	●
Barra estabilizadoras	●
Nivel líquido refrigerante	●
Nivel líquido limpiaparabrisas	●
Nivel aceite motor	●

LUNAS	
Luna parabrisas	●
Lumeta portón	●
Luces puertas	●
Luces aletas	●
Techo solar	●

SISTEMA DE GASES	
Lectura de gases	●

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENADO	
Sistema frenado trasero	●
Sistema frenado delantero	●
Columna de dirección	●
Cremallera de dirección	●

NEUMÁTICOS Y LLANTAS	
Neumático delantero derecho	●
Neumático delantero izquierdo	●
Neumático trasero derecho	●
Neumático trasero izquierdo	●
Repuesto/Kit antipinchazos	●
Llanta delantera derecha	●
Llanta delantera izquierda	●
Llanta trasera derecha	●
Llanta trasera izquierda	●

Llanta rueda repuesto	●
Tapacubos delantero derecho	●
Tapacubos delantero izquierdo	●
Tapacubos trasero derecho	●
Tapacubos trasero izquierdo	●

SISTEMA DE ILUMINACIÓN	
Faro delantero derecho	●
Faro delantero izquierdo	●
Antiniebla delantero derecho	●
Antiniebla delantero izquierdo	●
Antiniebla trasero derecho	●
Antiniebla trasero izquierdo	●
Piloto trasero derecho	●
Piloto trasero izquierdo	●
Piloto intermitente delantero derecho	●
Piloto intermitente delantero izquierdo	●
Piloto intermitente trasero derecho	●
Piloto intermitente trasero izquierdo	●
Piloto intermitente espejo derecho	●
Piloto intermitente espejo izquierdo	●
Luces matrícula	●
Catadióptricos trasero derecho	●
Catadióptricos trasero izquierdo	●

MOTOR	
Batería	●
Alternador	●
Radiador	●
Condensador	●
Intercóoler	●
Compresor aire acondicionado	●
Caja de cambios	●
Embrague	●
Estado filtro de aire	●
Estado filtro de polen	●
Viscosidad de aceite motor	●
Estado de correas de distribución y elementos auxiliares	●
Ruido de rodamientos o giro motor	●
Engranado de marchas en parado	●
Engranado de marchas con el motor en marcha	●
Diagnosis motor	●
Carter	●
Cubrearter	●

CALIFICACIÓN

● EXCELENTE

● ACEPTABLE

● DEFICIENTE

# Certificado **MOTO**

Su vehículo ha sido revisado por uno de nuestros inspectores imparciales el día 12 de diciembre de 2017.

## Datos del vehículo

Marca  Modelo  Motor  Color

Matrícula  N° de bastidor  Fecha de 1° matriculación

N° de puertas  Kilómetros  Última revisión  Última ITV

*El resto de especificaciones técnicas se encuentran en el interior del certificado.*

## Resultados del vehículo

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Exterior del vehículo | <input checked="" type="radio"/> Interior del vehículo | <input checked="" type="radio"/> Lunas                  |
| <input checked="" type="radio"/> Mecánica              | <input checked="" type="radio"/> Motor                 | <input checked="" type="radio"/> Neumáticos y llantas   |
| <input checked="" type="radio"/> Dirección y frenado   | <input checked="" type="radio"/> Sistema de gases      | <input checked="" type="radio"/> Sistema de iluminación |
- EXCELENTE     ACEPTABLE     DEFICIENTE

Tras una revisión exhaustiva del vehículo arriba indicado en el taller, Confioo emite el siguiente certificado, donde hace constar su estado en el momento de su revisión. Revisamos **160 puntos de control** en coches y **74 puntos de control** en motocicletas.



Frank Danitz  
SENIOR VICE PRESIDENT





## REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación se muestra un reportaje fotográfico de su vehículo.





A		I	
B		F.1	1424
C		F.2	1426
D		G	1300
E	28-09-2009	H	
F	26-09-2009	I.1	1876
G	VALENCIA	I.2	77,00
H		K.1	GABITLS
I		Q	
J		S.1	005
K		S.2	
L			
M			
N			
O	SEAT		
P			
Q	IBIZA		
R	PARTICULAR		

N° SERIE		3	
<b>SEAT</b>		SEAT, S. A. Autovia A-2, Km 585 08760 - Martorell (Barcelona)	
Número de identificación:		MATRÍCULA	
Clasificación del vehículo:		N° CERTIFICADO	
1 0 0 0 TURISMO			
Marca:	SEAT	Clase:	-
Tipo:	6	Altura total (mm):	1439
Variante:		Anchura total (mm):	1693
Denominación comercial:	IBIZA	Via anterior/posterior (mm):	1447/1441 (1)
Tara (kg):	1125	Longitud total (mm):	4052
MTMA/MTMA (kg):	1626	Voladizo posterior (mm):	735
MTMA/MTMA 1º E (kg):	940	Distancia eje 1º/2º (mm):	2469
MTMA/MTMA 2º E (kg):	780	Distancia eje 2º/3º (mm):	-
MTMA/MTMA 3º E (kg):	-	Distancia eje 3º/4º (mm):	-
MTMA/MTMA 4º E (kg):	-	Distancia 5ª rueda/últ. (mm):	-
MMR S/F, c/F (kg):	600/1200	Motor: Marca:	Volkswagen
Neumáticos:	4-185/60 R15 84H	Tipo:	(D) BLS
Nº de asientos:	5	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	4/1896
Volumen de bodega:	-	Potencia fiscal/real (CV/FKW):	12,89/77
Opciones incluidas en la homologación de tipo: (1) 1463/1457 215/45 R15 86H; 215/40 R17 87V; (INVIERNO) 185/60 R15 84T M+S; 185/60 R15 88H.			
Observaciones: C02=119.			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por SEAT, S. A. certifica que el vehículo carrozado cuyas características son completamente conforme con el tipo homologado así como con las opciones arriba incluidas. 03 de SEPTIEMBRE de 2009 Firma:			
SEAT, S.A. Sdat. Unipersonal - Dom. Soc. Autovia A-2, Km 585 - 08760 - Martorell (Reg. Merc. Barcelona, Tomo 23602, Folio 1, Hoja 96835 - IAT) G.I.F. (E) A-29640/01			
Reformas autorizadas:			
6710/00		NEGRD	

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA: 8395KHG	
Fecha de inspección: Validez hasta:	20 SET. 2013	Fecha de inspección: Validez hasta:	15 OCT. 2015
Nº informe inspección:	DOS AÑOS 4610	Nº informe inspección:	DOS AÑOS 4610
Fecha de inspección: Validez hasta:		Fecha de inspección: Validez hasta:	
Nº informe inspección:		Nº informe inspección:	
Fecha de inspección: Validez hasta:		Fecha de inspección: Validez hasta:	
Nº informe inspección:		Nº informe inspección:	
Fecha de inspección: Validez hasta:		Fecha de inspección: Validez hasta:	
Nº informe inspección:		Nº informe inspección:	

## EXTERIOR DEL VEHÍCULO

Daños estructurales	○
Guardabarros delantero	○
Cúpula	○
Frontal	○
Contraescudo	○
Pisadera	○
Manillar	○
Tija	○
Tapas lateral izquierdo	○
Tapas lateral derecho	○
Puño izquierdo	○
Puño derecho	●
Contrapeso izquierdo	○
Contrapeso derecho	○
Maneta izquierda	○
Maneta derecha	○
Reposapiés izquierdo	○
Reposapiés derecho	○
Cuadro cuentarevoluciones	○
Colín	○
Asiento conductor	○
Asiento pasajero	○
Caballote	○
Guardabarros trasero	○
Depósito combustible	○
Espejo izquierdo	○
Espejo derecho	○
Quilla	○
Adhesivos	○
Portamatrícula	○
Piso	○
Tapa variador	○
Protector escape	○

## MECÁNICA

Bastidor	○
Disco de freno delantero	○
Disco de freno trasero	○
Pastillas de freno delantera	○
Pastillas de freno trasera	○
Latiguillos	○
Amortiguación delantero	○
Amortiguación trasera	○

Sistema de escape	○
Holgura dirección	○
Niveles	○
Pinza de freno delantera	○
Pinza de freno trasera	○
Eje delantero	○
Eje trasero	○
Horquilla dirección	○
Barra suspensión	○
Corona	○
Rodamientos delanteros	○
Rodamientos traseros	○

## SISTEMA DE GASES

Lectura de gases	○
------------------	---

## NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumático delantero	○
Neumático trasero	○
Llanta delantera	○
Llanta trasera	○

## SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Faro delantero	○
Piloto trasero	○
Piloto intermitente delantero derecho	○
Piloto intermitente delantero izquierdo	○
Piloto intermitente trasero derecho	○
Piloto intermitente trasero izquierdo	●
Luces matrícula	○
Catadióptricos trasero	○

## MOTOR

Batería	○
Radiador	○
Variador	○
Embrague	○
Viscosidad de aceite motor	○
Estado de correas de distribución y elementos	○
Engranado de marchas en parado	○
Engranado de marchas con el motor en marcha	○

**CALIFICACIÓN** ○ EXCELENTE ○ ACEPTABLE ○ DEFICIENTE